

# Visual Elite

## Failure: foutmeldingen na toevoegen of verwijderen van in- en uitgangen

Symptoom:

Na het toevoegen en/of verwijderen van in- en uitgangen en signalen in blokdiagrammen, krijg je steeds foutmeldingen waarin de benaming van het betreffende in- / uitgangen /signalen voorkomen.

Door de volgende handelingen is na te gaan waar een probleem zit:

1. Selecteer met <rm> het blok.
2. Kies 'Attributes'>'Associate'>'Match by name'. Dan krijg je een overzicht van de koppelingen van tussen de 'buiten- en de binnenkant' van het blok. Wat er mis is, kun je dan verbeteren.
3. Kies daarna "apply".
4. Krijg je daarna nog foutmeldingen bij het compileren, dan moet je na selectie van het blok met <rm> kiezen voor 'Update Topdown'.

Unieke FAQ ID: #1087

Auteur: Harry van der Pol

Laatst bijgewerkt:2016-11-17 16:46