

Visual Elite

Failure: ".ieee.1164 must be recompiled"

Mogelijke oplossingen:

1. Ga in de browser naar de Synopsis library en compileer alles wat nog niet gecompileerd lijkt met 'compile interpreted'.
2. Ga in de browser naar de IEEE library en compileer alles wat nog niet gecompileerd lijkt met 'compile interpreted'.
3. Compileer je eigen input opnieuw.

Unieke FAQ ID: #1083

Auteur: Harry van der Pol

Laatst bijgewerkt:2016-11-17 16:16